

**SERVICE D'URGENCE 24H/24**  
1 800 392-3192 • 418 862-3192

## INFORMATIONS SERVICES


### MACHINE ALIGNEMENT MODÈLE : HUNTER WT674

ALIGNEMENT CAMION	ALIGNEMENT REMORQUE
1 ESSIEU : <b>157,50\$</b>	1 ESSIEU : <b>210\$</b>
2 ESSIEUX : <b>210\$</b>	2 ESSIEUX : <b>305\$</b>
3 ESSIEUX : <b>315\$</b>	3 ESSIEUX : <b>420\$</b>
4 ESSIEUX : <b>525\$</b>	4 ESSIEUX : <b>525\$</b>



## HOLLAND HITCH

NÉCESSAIRE DE REBATAISSAGE  
DE SELETTE D'ATTELAGE  
HLD.RK.351.A.L



**625<sup>00</sup>\$**

## DETROIT DIESEL

BATTERIE LONGUE DÉCHARGE  
EPM.DD7T31E



**130<sup>00</sup>\$**  
+ 32.50\$ CORE

## TAPIS MINIMIZER

TAPIS MINIMIZER POUR  
TOUTES MARQUE DE CAMION



PRIX SUR DEMANDE  
SELON MODÈLE

## DETROIT DIESEL

FILTRE D'URÉE GHG14 ET +  
DDE.A0001421089



**175<sup>00</sup>\$**

## BENDIX

AIR DRYER AD9  
"PURAGUARD"  
BW..R109685PG

**210<sup>00</sup>\$**



AIR DRYER AD9  
BW..R109685

**198<sup>00</sup>\$**

CARTOUCHE AIR DRYER  
AD-IS PURAGUARD  
BW..5008414PG

**120<sup>00</sup>\$**

## MERITOR

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ  
D'ESSIEUX REMORQUE (2110)  
TDA.MER0243B20

**41<sup>50</sup>\$**

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ESSIEUX  
CAMION AVANT (2137)  
TDA.MER0264B20

**52<sup>50</sup>\$**

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ESSIEUX  
CAMION AVANT (2036)  
TDA.MER0236B40

**44<sup>75</sup>\$**

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'ESSIEUX  
CAMION ARRIÈRE (2106)  
TDA.MER0273B20

**56<sup>95</sup>\$**



## FIRESTONE

BALLON SUSPENSION AIRLINER  
Fl..W01.377.8536



**110<sup>00</sup>\$**

## ALLIANCE

DÉMAREUR GHG17 ET +  
ABP.N15R.MOD311T1



**225<sup>00</sup>\$**

## ALLIANCE

CHAMBRE DE FREIN  
STANDARD TIGE COURTE  
ABP.N42A.33030CD

**38<sup>90</sup>\$**

CHAMBRE DE FREIN  
LONGUE COURSE  
YOKE SOUDÉ  
ABP.N42A.W3030C3DD

**103<sup>50</sup>\$**



## AUTOMANN



**PIECES POUR CAMION  
DE TOUTES MARQUE  
BONNE QUALITÉ À BON PRIX**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCK.